

BRICON

Comuniqué om onze gebruikers te informeren 23-04-2009:

BRICON Club – Master
Versie BE-11 upgrade 0x06

Sedert enkele weken is er een polemiek aan de gang over het al of niet conform zijn van de “**BRICON Club-Master**” met de standaard KBDB 2009.

De versie BE-11 upgrade 0x06 is volledig conform hoger genoemde standaard.

De upgrade heeft wel de settings overgenomen van eventuele vorige versies. Indien u dit wil controleren kan dit door de controle code 197599750 te gebruiken.

Hoe?

- Hou de toets “**1**” ingedrukt bij het opstarten.
- Het scherm geeft de boodschap : “**Enter Code**”
- Typ de controlecode **197599750**, gevolgd door <**OK**>
- Status “**0**”, indien alle duiven in uw maatschappij op een “BRICON Club-Master” werden gekoppeld kunt U dit zo laten staan, hiermee is de licentie controle gewaarborgd.
- Status “**1**”, indien u liefhebbers heeft waarvan de duiven op niet “BRICON Club-Masters” gekoppeld werden kan u de controle verscherpen met de status “1.
- Druk op “**0**” of “**1**” om te wijzigen gevolgd door <**OK**>.

Zowel indien de status “0” of op ”1” ingesteld staat is het onmogelijk om in 2009 ringen toe te voegen via BRICON apparatuur die niet aan het KBDB-protocol voldoen. Voor alle duidelijkheid, hieronder het addendum bij de Belgische standaard, het is duidelijk dat enkel de in 2009 gekoppelde ringen dienen gecontroleerd te worden.

Ontvangen: donderdag 20 november 2008 9:26

ADDENDUM bij de Belgische standaard voor het elektronisch constateren Seizoen 2009.

1.

Aanvulling Chipringen :

De firma Benzing wenst voortaan gebruik te maken van de Hitag S chipring Benzing Pro met custom ID “C3” en custom ID “DA”

De KBDB introduceert de combi ring KBDB met Hitag S Chip ring en custom ID “C7”

2.

CRC controle van het licentienr., tijdens inkorving, is vanaf 2009 niet meer in de standaard opgenomen en dus enkel nog nodig bij het koppelen van de ringen. Elke fabrikant van een master verzekert daarom vanaf 2009 dat koppelingen gebeuren met een correct ingeschreven licentie in de ring. Fabrikanten van liefhebbersapparaten garanderen daarnaast ook dat er enkel duiven gekoppeld kunnen worden met behulp van een clubmaster en dat alle koppelingen (ook noodkoppelingen) gemaakt worden met het correct licentienr. in de ring.

Aangezien vanaf 2009 die garantie wordt gegeven, is het dan ook verplicht om alle ringen, die gekoppeld zijn in de jaren 2009 en later, steeds bij inkorving te controleren op het licentie-nummer en indien dit licentienr. niet overeenstemt met het liefhebbersapparaat van inkorving, de inkorving te weigeren.

Ringen zonder licentienr., of met een licentienr. dat niet OTP staat, worden beschouwd als niet-gekoppelde ringen en mogen herkoppeld worden, waarbij dan wel het juiste licentienr. OTP moet weggeschreven worden.